

nr	Kunstwerk	Corridor	toestand volgens iASSET
1715	Brug 14 Schoten Donk	Dessel-Turnhout-Schoten	toestand 1: goed
1716	Brug 13 Schoten	Dessel-Turnhout-Schoten	toestand 3: matig
7212	Brug 12 Schoten Botermelk	Dessel-Turnhout-Schoten	toestand 2: aanvaardbaar
8105	Brug op Sluis 4	Dessel-Turnhout-Schoten	toestand 2: aanvaardbaar
1722	Brug 9 Sint-Lenaarts	Dessel-Turnhout-Schoten	toestand 3: matig
1724	Brug 7 Rijkevorsel	Dessel-Turnhout-Schoten	toestand 3: matig
1725	Brug op Sluis 1	Dessel-Turnhout-Schoten	toestand 1: goed
1726	Brug 6 Beerse	Dessel-Turnhout-Schoten	toestand 1: goed
1728	Brug 4 Beerse	Dessel-Turnhout-Schoten	toestand 1: goed
1729	Brug 2 Turnhout	Dessel-Turnhout-Schoten	toestand 1: goed
1730	Brug 1 Turnhout	Dessel-Turnhout-Schoten	toestand 1: goed
9016	Brug 10 Sint-Lenaarts	Dessel-Turnhout-Schoten	toestand 1: goed
8111	Krakelebrug	Gent-Brugge-Oostende	toestand 2: aanvaardbaar
626	Daknambrug	Groot-Gent	toestand 3: matig
1559	Overledebrug	Groot-Gent	toestand 4: slecht
2351	Kalvebrug	Groot-Gent	toestand 4: slecht
2352	Terwestbrug	Groot-Gent	toestand 4: slecht
2354	Dambrug	Groot-Gent	toestand 3: matig
2355	Koudenbormbrug	Groot-Gent	toestand 3: matig
2561	Brug Sluis Dessel IV	Bocholt-Herentals	toestand 1: goed
2562	Brug Sluis Geel VII	Bocholt-Herentals	toestand 2: aanvaardbaar
2563	Brug op Sluis Geel IX	Bocholt-Herentals	toestand 2: aanvaardbaar
8182	Brug op Sluis 17 Bocholt-Lozen (Margot Brug)	Bocholt-Herentals	toestand 2: aanvaardbaar
418	Ophaalbrug in Zandbergen	Dender	toestand 4: slecht
655	Millebrug	Westhoek	toestand 4: slecht
657	Brug over Veurnesluis Achterhaven	Westhoek	toestand 3: matig
673	Kellenaarsbrug	Westhoek	toestand 3: matig