

Departement Kanselarij en Bestuur

Vlaams Rampenfonds

► **TECHNISCH VERSLAG STORM EN RUKWINDEN MET EEN LOKAAL KARAKTER**

Betreft: Storm en rukwinden met een lokaal karakter die hebben plaatsgevonden tussen 9 en 15 maart 2019

1. Bevindingen van het KMI

Het KMI meldt in zijn verslag van 4 juni 2019 dat de gemeten maximale windstoten het kwantitatieve criterium (120 km/h) voor stormwinden, vermeld in artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 tot uitvoering van het decreet van 3 juni 2016 betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest, slechts werden bereikt voor de gemeente Stabroek. Voor de overige gemeenten werd het criterium van 120 km per uur niet gemeten. Het KMI voegt er echter aan toe dat het altijd mogelijk is dat er zich plaatselijk hevige windstoten voordeden die ontsnapten aan de anemometrische metingen in de meteorologische stations.

2. Onderzoek aan de hand van fotomateriaal

Aan de betrokken gemeenten werd gevraagd om foto's te bezorgen van de zwaarst getroffen en zodat aan de hand ervan kan nagekeken worden of aan de erkenningscriteria (klasse F2 op de schaal van Fujita wat rukwinden met een lokaal karakter betreft), zoals voorgeschreven door artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 tot uitvoering van het decreet van 3 juni 2016 betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest, is voldaan.

Om te evalueren of aan de criteria is voldaan voor de overige gemeenten, baseert het Vlaams Rampenfonds zich op de toegestuurde foto's van de schade en toetst deze schade aan de kenmerken van klasse F2 op de schaal van Fujita in bijlage.

Hieronder vindt u een overzicht van de 85 gemeenten die de toetsing van de vereiste klasse F2 op de schaal van Fujita hebben doorstaan, en bijgevolg opgenomen worden in het erkenningsgebied van de algemene ramp "de storm en de rukwinden met een lokaal karakter tussen 9 en 15 maart". In bijlage vindt u per gemeente de aard van de aangerichte schade.

Aalst

Aalter

Antwerpen

Assenede

Balen

Beveren

Boechout

Bonheiden

Boortmeerbeek

Bornem

Brasschaat

Brecht

Brugge

Buggenhout

Damme

Deinze

Dendermonde

Duffel
Edegem
Eeklo
Essen
Evergem
Geel
Gent
Gistel
Haacht
Hamme
Hasselt
Heist-op-den-Berg
Herenthout
Holsbeek
Hooglede
Hoogstraten
Jabbeke
Kalmthout
Kapellen
Keerbergen
Kontich
Kortenberg
Laakdal
Laarne
Lebbeke
Lier
Lint
Lochristi
Lokeren
Maldegem
Mechelen
Meerhout
Merchtem
Merelbeke
Meulebeke
Moerbeke
Mol
Niel
Nijlen
Olen
Oostkamp
Opwijk
Oud-Turnhout

Putte
Puurs – St Amands
Ranst
Rijkevorsel
Rotselaar
Schoten
St Gillis Waas
St Katelijne Waver
St Niklaas
St Truiden
Stabroek
Steenokkerzeel
Stekene
Temse
Tessenderlo
Tongeren
Vorselaar
Wachtebeke
Wemmel
Wetteren
Willebroek
Wuustwezel
Zandhoven
Zedelgem
Zemst

De foto's in bijlage 2 tonen een selectie van de zwaarste schade, o.a. zonnepanelen die naast het huis werden geslingerd, zijkant van huis gedeeltelijk ingestort, veel ontwortelde bomen, al dan niet op huizen, auto's of andere objecten, volledige roofingdaken van constructies geblazen op de grond, boom op huis gevallen met gedeeltelijke instorting van de woning tot gevolg, omvergeblazen containers, terrasomheiningen van appartementsgebouw volledig afgewaaid tot op de grond, enz.

Hieronder vindt u een overzicht van de 57 gemeenten die de toetsing van de vereiste klasse F2 op de schaal van Fujita niet hebben doorstaan en bijgevolg niet erkend worden. In bijlage vindt u per gemeente de aard van de aangerichte schade.

Aarschot
Anzegem
Ardooie
Bekkevoort
Beringen
Berlare
Bilzen
Boom
Borgloon

Denderleeuw
Diest
Dilbeek
Gooik
Grobbendonk
Hechtel-Eksel
Herent
Herentals
Heuvelland
Kaprijke
Kasterlee
Koksijde
Kortesseem
Kuurne
Lanaken
Ledegem
Lendeledede
Leuven
Lille
Londerzeel
Maaseik
Malle
Moorslede
Ninove
Oosterzele
Oudenburg
Overijse
Pittem
Retie
Roosdaal
Rumst
Schelle
Schilde
St Laureins
St Lievens Houtem
Tielt
Tielt-WInge
Wervik
Westerlo
Wichelen
Wielsbeke
Wijnegem
Zelzate

Zoersel
Zonhoven
Zulte
Zwevegem
Zwijndrecht

3. Besluit

Uit de uitgevoerde expertise blijkt dat de storm en lokale rukwinden in de gemeente Stabroek, en in een afbakeningsgebied van 84 andere gemeenten, opgelijst in dit verslag, voldoen aan de erkenningscriteria, bepaald in de artikelen 6 of 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 tot uitvoering van het decreet van 3 juni 2016 betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest.

Brussel, 15 juli 2019

Voor het Vlaams Rampenfonds,

Kaatje MOLENBERGHS

Adjunct van de Directeur

Bijlage 1: Schaal van Fujita

Bijlage 2: Fotomateriaal zwaarste schadegevallen

Bijlage 3: Overzicht gemeenten die niet voldoen aan het criterium van Fujita 2 en de aangerichte schade

Bijlage 4: Overzicht gemeenten die niet voldoen aan het criterium en de aangerichte schade

BIJLAGE 1 – Schaal van Fujita

5. Intensiteitsschaal van Fujita **Meetinstrument voor de sterkte van de tornado's**

Gezien het uiterst kortstondige en lokale karakter van een tornado, kan dit fenomeen moeilijk waargenomen worden. Bij een tornado beschikt men, meer in het bijzonder, bijna nooit over gegevens over de maximale topsnelheid van de wind bij het oppervlak. In die omstandigheden kan men zich enkel een beeld vormen van de intensiteit van een tornado op basis van het type en de omvang van de veroorzaakte schade.

T. T. Fujita heeft in 1981 de schaal F bepaald, waarbij de tornado's in zes klassen van stijgende kracht gegroepeerd worden. Zoals elke op een natuurfenomeen toegepaste indeling, bevat deze natuurlijk een arbitrair gedeelte. Zij maakt het evenwel mogelijk om de desbetreffende energie te ramen met behulp van relatief eenvoudig waar te nemen criteria:

- De tornado's met intensiteit F_0 veroorzaken slechts weinig schade: breken van kleine takken van bomen, enige schade aan schoorstenen, verwringing van verkeersborden ... Veel van deze tornado's kunnen ongemerkt passeren of hun schade kan toegewezen worden aan gewonere rukwinden.
- De tornado's met intensiteit F_1 veroorzaken nog relatief beperkte schade: afrukken van dakpannen, zijdelingse verplaatsing van auto's op de wegen, verplaatsen of omslaan van caravans ...
- De tornado's met intensiteit F_2 worden geassocieerd met grotere schade: optillen van hele daken, vernieling van caravans, ontworteling of torsie van grote bomen, lichte brokstukken (enkele honderden grammen) worden door de wind over grote afstand meegesleurd ...
- De tornado's met intensiteit F_3 veroorzaken zware schade, zoals het afrukken van daken en muren, het kantelen van zware voertuigen zoals vrachtwagens en treinen, veel ontwortelingen van bomen in een bos, voorwerpen van gemiddelde grootte (enkele kilogrammen) worden in de hoogte geworpen ...
- De tornado's met intensiteit F_4 zijn verwoestend: optillen en verplaatsen van gebouwen zonder funderingen en van lichte voertuigen, allerlei objecten (die tot ongeveer honderd kilogram wegen) gaan letterlijk vliegen ...
- De tornado's met intensiteit F_5 veroorzaken moeilijk voorstelbare schade: optillen en verplaatsen van gebouwen met funderingen, van vrachtwagens, treinen, systematisch uitrukken van alle bomen en alle uitstekende structuren, allerlei puin wordt een projectiel met een ongekende kracht.

BIJLAGE 2 – Fotomateriaal















BIJLAGE 3 – ERKENDE GEMEENTEN

Aalst	<p>Afgebroken boom Schade aan daken, paar dakpannen weg Bomen tegen gevel – schade gevel Schade aan glasramen kerk Omvergevallen bomen op omheiningen en verlichtingspalen Bomen op wagen en mobilhome Omgewaaide muren Omvergewaaide schoorsteen Schade aan zonnepanelen Schade aan voertuigen</p>
Aalter	<p>Boom tegen gevel woning Boom op woning gevallen Schade aan daken Ontwortelde bomen Schade aan serres Schade aan ijzeren omheining/poort Schade aan ijzeren afsluiting</p>
Antwerpen	<p>Containers omgewaaid Ontwortelde boom Terrasomheiningen appartementsgebouw naar beneden gewaaid</p>
Assenede	<p>Ontwortelde bomen Schade aan dak loods Schade aan dakpannen woning</p>
Balen	<p>Schade aan dak woning in aanbouw en ingestorte muur Boom op woning Afgerukte dakplaten Omvergewaaide bomen Boom op auto (onduidelijk ontworteld maar aanzienlijke grootte en schade aangericht)</p>
Beveren	<p>Schade aan dak sporthal en waterschade Ontwortelde bomen Schade aan wagen Schade aan daken, ingestorte muur Schade aan zonnepanelen Ingestort dak Weggewaaide dakpannen Afgerukte kabels Vernieling dak loods Waterschade in woning Schade aan daken woningen</p>
Boechout	<p>Schade aan bomen: uitgewaaid/ontworteld</p>
Bonheiden	<p>Schade aan bomen: uitgewaaid, ontworteld Boom op tuinhuis Omvergewaaide muur Omvergewaaide muren gebouw in opbouw Boom op elektrische kabels Schade aan daken</p>
Boortmeerbeek	<p>Schade aan daken woningen Ontwortelde bomen Boom op woning met ernstige schade aan dak</p>
Bornem	<p>Ontwortelde ?? bomen</p>

	<p>Bomen op woningen en tuinhuizen Bomen op omheiningen (ijzeren en houten omheiningen) Schade aan kunstpanelen Schade aan dak bedrijf Schade aan daken woningen (roofing)</p>
Brasschaat	<p>Uitgewaaide, ontwortelde bomen Bomen op dak woning en op garage Ingestort dak woning door boom op dak Schade aan wagens Schade aan omheiningen</p>
Brecht	<p>Ontwortelde (grote) boom op dak tuinhuis Schade aan daken woningen</p>
Brugge	<p>Lichte en ernstige schade aan daken Ontwortelde bomen Muur omgewaaid Kleding container omgewaaid</p>
Buggenhout	<p>Schade aan houten omheining Ontwortelde bomen Ingestorte daken van woningen Beschadigd terrasmeubilair Schade aan tuinhuisjes door omvergevallen bomen Schade aan elektrische stopcontacten Schade afvoerpijpen woning</p>
Damme	<p>Schade aan serre (glazen serre) Ontwortelde en afgeknakte bomen met schade aan wegdek</p>
Deinze	<p>Schade aan dakplaten veranda Schade aan daken woningen Weggewaaide dakpannen Schade aan serres, schade aan plastieken koepels aardbeien Kap schouw afgebroken en op dak veranda terecht gekomen Dakpannen bijkeuken weggewaaid Dak schuur afgewaaid en muur ingestort Schade aan houten tuinafsluitingen Schade aan garagepoort en auto Omvergevallen boom, onduidelijk of ontworteld maar schade aan auto</p>
Dendermonde	<p>Schade aan daken woningen Schade aan straatmeubilair Ontwortelde boom op woning Schade elektrische kabels straat Boom op wagen Ingestort tuinhuis</p>
Duffel	<p>Schade aan bomen (omvergewaaid) Schade aan houten tuinafsluitingen Schade aan daken Afgewaaide roofing op grond Stenen kot volledig ingestort</p>
Edegem	<p>Schade aan daken Vernielde zonnepanelen en afgewaaid op de grond Schade aan auto's</p>
Eeklo	<p>Ontwortelde bomen Ernstige schade aan daken woningen</p>

	Instorten van een gedeelte van het golfplaten dak van een woning Schade aan tuinhuis door afgebroken takken
Essen	Schade aan tentconstructie Omgewaaide bomen Schade aan terras en tuinmeubilair
Evergem	Schade aan dakpannen woningen Schade houten tuinafsluitingen Schade ijzeren tuinafsluitingen (boom op gevallen) Schade aan schoorsteen woning/dak Ontwortelde bomen Ingestorte pergola Schade aan garage en auto Schade aan dak schuur/stal/bijgebouw ? (ingestort)
Geel	Schade aan tuinhuisjes (bomen op gevallen) Schade aan daken van woningen Schade aan bomen (afgeknakt) Schade aan tuinafsluitingen (boom op gevallen) Muur omvergevallen van een gebouw in opbouw
Gent	Ontwortelde bomen Schade aan wagens (bomen op gevallen) Boom op bus gevallen Schade aan verlichtingspalen Schade aan straatmeubilair Schade aan terrasmeubilair Schade aan geparkeerde fietsen Schade aan kunstinstallatie Schade door boom die op woning is gevallen
Gistel	Schade aan bomen (afgekrakt) Schade aan wagen (boom op gevallen) Schade aan dak woning (airco ?)
Haacht	Schade aan golfplaten dak woning/garage? Schade aan glasserre Schade aan bomen Ontwortelde boom
Hamme	Schade aan wagens door bomen Schade aan betonnen tuinafsluiting Schade aan houten tuinafsluiting Schade aan daken en dakgoten Schade aan garage Dak woning weggewaaid Schade aan elektrische kabels op straat Koepel carwash weggerukt Schade aan zonnepanelen Ontwortelde boom (middelmatig dun)
Hasselt	Roofing dak losgerukt Schade aan bomen Schade aan elektriciteitspalen Schade aan straatmeubilair Ontwortelde boom (middelmatig dun)
Heist-op-den-Berg	Bomen op woning gevallen
Herenthout	Schade aan omheining

	Schade aan dak (dakpannen) Afgewaaide roofing op grond Schade aan warmtepomp
Holsbeek	Schade aan wagens Schade aan daken Schade aan grafsteen Schade aan houten speeltoren kinderen Schade aan tuinhuis, dak 5m weggewaaid Schade aan plastieken overkappingen tuinbouw
Hooglede	Schade aan zonnepanelen, weggewaaid op de grond Schade aan plastieken tunnels tuinbouw
Hoogstraten	Gedeeltelijk ingestorte muur omheining woning (door boom ?) Schade aan bomen (ontworteld)
Jabbeke	Schade aan bomen, ontworteld Schade aan elektrische dozen straat Schade aan ijzeren tuinafsluiting Schade aan houten tuinafsluiting Schade aan dak in aanbouw Woning in opbouw: dak vernield
Kalmthout	Bomen op dak woningen Schade aan bomen, ontworteld Boom op tuinmuur
Kapellen	Schade aan dak waterput Schade aan dakgoten Instorting dak woning + schade in woning Ernstige schade aan daken woningen (bomen op dak of gebouw gevallen) , ontworteld Schade aan daken woningen Schade aan houten en betonnen tuinafsluitingen Schade aan wagens
Keerbergen	Ontwortelde bomen Boom op elektrische leiding straat Weggevlagen dak Beschadigde daken Bomen op woningen gevallen Schade aan wagens
Kontich	Bomen op wagens gevallen Omvergewaaide, ontwortelde bomen Schade aan boarding voetbalveld Bomen op woningen gevallen Schade aan daken
Kortenbergh	Schade aan aangelegd grasveld sportveld Betonnen dekstenen afsluiting losgekomen (omheining) Dakkoepel weggewaaid Boom op openbare verlichting Ontwortelde en omvergevallen bomen (middelmatig dun) Bomen op openbare weg gevallen
Laakdal	Omvergevallen, ontwortelde bomen Schade aan betonnen afsluitingen Schade aan glaswand woning Schade aan trampoline

	<p>Boom op verlichtingspaal weg gevallen Schade aan grafzerken Schade aan serre Schade aan daken Schade aan terrasmeubilair</p>
Laarne	<p>Schade aan trampoline Schade aan afsluitingen Schade aan speeltuin Boom niet duidelijk ontworteld (schade aan goederen)</p>
Lebbeke	<p>Dak in aanbouw Boom omgeknakt en ontworteld Aanbouw of scoutslokaal (niet duidelijk) muur ingestort Afdak ingestort Muur in opbouw omgewaaid</p>
Lier	<p>Ontwortelde boom (op huis)</p>
Lint	<p>Afgekrakte boom (op woning)</p>
Lochristi	<p>Golfplaten Modderstroom Ontwortelde boom Deur afgerukt Zonnepanelen beschadigd</p>
Lokeren	<p>Ontwortelde bomen Schade aan huizen</p>
Maldegem	<p>Muur ingestort Dak tuinhuis afgewaaid Boom op huis Stenen tuinmuur omgewaaid Ontwortelde bomen</p>
Mechelen	<p>Roofing dak afgewaaid Afgewaaide schoorsteen Dak woning opgelicht Afgeknakte of ontwortelde boom</p>
Meerhout	<p>Ontwortelde boom (groot en schade teweeggebracht)</p>
Merchtem	<p>Dak in aanbouw afgewaaid Houten huisje omvergeblazen Boom om, onduidelijk ontworteld (grote boom en schade aangericht)</p>
Merelbeke	<p>Ontwortelde bomen Golfplaten dak eraf Dakpannen Boom tegen huis</p>
Meulebeke	<p>Afgeknakte boom (schade aan afdak) Gevel tijdens verbouwing omgewaaid</p>
Moerbeke	<p>Roofing dak volledig afgewaaid op grond</p>
Mol	<p>Boom afgeknakt Lantaarnpaal omgewaaid Boom op omheining</p>
Niel	<p>Dak bedrijfshal weggewaaid</p>
Nijlen	<p>Golfplatenschutting Dakpannen Zonnepanelen Stal omgewaaid</p>

	Ontwortelde boom Muur in opbouw omgewaaid Golfplaten op dak auto
Olen	Golfplatendak eraf Boom afgeknakt Boom ontworteld
Oostkamp	Stenen muur omgewaaid Ontwortelde boom Dakpannen Omheining Serre glas kapot
Opwijk	Dakbekleding beschadigd Parasol kapot Plank op veranda Tuinhuis omgewaaid Dakpannen weggewaaid (ook op auto) Oude veranda ingestort Stenen muur omgewaaid Omgevallen boom (onduidelijk ontworteld)
Oud-Turnhout	Boom op vakantiehuis (onduidelijk ontworteld) Dakbekleding beschadigd Boom op auto (onduidelijk ontworteld)
Putte	Omheining omgeblazen Stenen kot beschadigd Houten tuinhuis ingestort Brokstukken op grote afstand op veld geblazen
Puurs – St Amands	Omheining Ontwortelde boom Roofing af dak Boom op huis Dakpannen
Ranst	Ontwortelde bomen Rest geen fotos
Rijkevorsel	Stuk roofing Boom op auto Dakpannen afgewaaid Golfplaten Schuurtje ingestort Dak met platen helemaal afgewaaid Muur in opbouw omgewaaid Loods ingestort Verbouwingswerken ingestort Grafzerk omgewaaid
Rotselaar	Zonnepanelen van dak geblazen Dak deels ingestort
Schoten	Veel bomen ontworteld Boom op huis
St Gillis Waas	Dakplaten tuinhuis afgewaaid Dakpannen Dakgoot beschadigd Dak schuur opgelift

	Omheining Golfplaten dak schuur deels afgewaaid Veranda vernield Zonnepanelen losgerukt
St Katelijne Waver	Ontwortelde bomen Dak schuur
St Niklaas	Huis langs een kant ingestort Schade aan daken Bomen neergewaaid (niet duidelijk ontworteld)
St Truiden	Koepelserie vernield Ontwortelde bomen
Stabroek	Zonnepanelen losgerukt Omheining los Dakpannen Muur in aanbouw omgewaaid Onduidelijke foto
Steenokkerzeel	Afdak ingestort Ontwortelde boom
Stekene	Ontwortelde boom
Temse	Stenen muur school omgewaaid Afdak ingestort
Tessenderlo	Auto schade Stenen muur van huis omgewaaid Hele roofing dak afgewaaid Groot modern infobord omgekrakt Dakpannen Afgekrakte boom
Tongeren	Ontwortelde boom Schade veranda Schade dakgoot
Vorselaar	Ontwortelde bomen
Wachtebeke	Schade aan tent Ontwortelde bomen Omgewaaide verkeersborden
Wemmel	Boom op huis (onduidelijk ontworteld)
Wetteren	Boom op auto (onduidelijk ontworteld, maar grote boom en schade op auto) Omheining omver Dakgoot beschadigd Tuinhuis beschadigd Dakpannen Gevelbekleding eraf
Willebroek	Roofing afgewaaid Omgewaaide boom schade aan wegdek en vangrail Fotos van Mechelen
Wuustwezel	Tuinhuis Omgevallen bomen Schade autos Schade dakgoten Golfplaten gaan vliegen Ontwortelde boom
Zandhoven	Boom op auto (onduidelijk ontworteld maar schade aangericht)

Zedelgem	Boom op huis Schade aan golfplatendak Glazen serre glas eruit Opslagplaats gedeeltelijk ingestort Trampoline op auto Houten paneel losgewaaid Schade aan auto Omgewaaide en ontwortelde bomen Omheining om Tunnelerre stukgewaaid
Zemst	Schade dak Schade tuinhuis Schade auto Schade trampoline Ontwortelde boom

BIJLAGE 4 – NIET ERKENDE GEMEENTEN

Aarschot	Schade aan bomen/omvergewaaide bomen (onduidelijk ontworteld – geen schade aangericht) Schade aan tuinhuis/schuur Schade aan wagen dakpannen
Anzegem	Schade aan loods Schade aan dak van de kerk (dakpannen) Schade aan stalling voor dieren Schade dak woning
Ardooie	Geen foto's
Bekkevoort	Schade aan dak van 2 appartementen Waterschade aan bepleistering woningen
Beringen	Geen foto's
Berlare	Schade aan (bestel)wagen
Bilzen	Schade aan plasticen tunnels tuinbouwer Schade aan serres, plasticen tunnels en plantgoed (bloemen) bloemenkweker
Boom	Glasschade woning door boom Schade aan terrasmeubilair Schade aan blauwe steen raam
Borgloon	Schade aan dak parochiezaal
Denderleeuw	Schade aan tuinafsluitingen Schade aan rolluiken Schade aan dak tuinhuis/pergola
Diest	Omgewaaide bomen Schade aan wagens Schade daken woningen Schade opslagtent en dakbedekking Afgewaaide pannen Dak woning in aanbouw afgerukt Geleverd aluminium schrijnwerk omgewaaid en beschadigd
Dilbeek	Schade aan daken woningen Schade aan auto's
Gooik	Schade aan golfplatendak woning
Grobbendonk	Ernstige schade aan dak woning in aanbouw (gedeeltelijk ingestort) Schade aan bomen (gekrakt)
Hechtel-Eksel	Schade aan plasticen tunnels tuinbouw
Herent	Schade aan zijgevel woning Schade aan daken Schade aan garagepoort
Herentals	Schade aan dak woning in aanbouw, gedeeltelijk ingestort Schade aan bomen , afgeknakt niet duidelijk of deze ontworteld is
Heuvelland	Schade daken woningen (windschade)
Kaprijke	Schade aan vergrendelingssysteem (poort?)
Kasterlee	Schade aan wagen (glas gebarsten)
Koksijde	Beschadiging daken woningen en veranda
Kortesseem	Boom over de openbare weg - geen duidelijke schade Bord omgewaaid
Kuurne	Schade aan dak en ramen woning Schade aan zonnepanelen

Lanaken	Schade aan tunnelserre
Ledegem	Dakgootbekleding eraf
Lendeledede	Omheining beschadigd Dakpannen eraf Hangar stuk dak eraf
Leuven	Barst glas auto
Lille	Afgeknakte boom zonder schade
Londerzeel	Schade dakgoot Schade omheining Schade verlichting Schade golfplaten dak
Maaseik	Partytent gaan vliegen Schade auto
Malle	Tak op omheining
Moorslede	Gedeelte dak loods golfplaten weggewaaid
Ninove	Paal verwrongen
Oosterzele	Dakpan op auto
Oudenburg	Dak in aanbouw vernield Dunne bomen afgekrakt Schutting verwrongen Tuinomheining omgeblazen
Overijse	Schutting omver
Pittem	Golfplaten dak afgeblazen Dak beschadigd woning
Retie	Golfplaat op auto Dakgoot naar beneden
Roosdaal	Omheining beschadigd Auto beschadigd
Rumst	Schutting omgeblazen Dakgoot beschadigd
Schelle	Barst in huis Roofing los Houten tuinhuis ingestort Omheining omgewaaid Overkapping ingestort
Schilde	Betonnen paal omgewaaid Omheining Stukken boom losgekomen
St Laureins	Omheining glasschade
St Lievens Houtem	Omheining Schade plat dak Tuinhuis
Tielt	Stuk gevel eraf gevallen Omgekrakte boom Dakpannen
Tielt-Winge	Dakpannen los Golfplaten dak loods los Omvergeblazen ballenvanger
Wervik	Dakpannen schuur Oude schuur ingestort

Westerlo	Dak en muur van huis in aanbouw ingestort
Wichelen	Tent Golfplaten eraf Groot zeiltent stuk Woning in aanbouw beschadigd Tunnelerre Trampoline Tuihuis ingestort Dak beschadigd Golfplatendak eraf loods Bovenkant grafzerken omgewaaid Huis in opbouw beschadigd
Wielsbeke	Scheur in muur Ballenvanger verwrongen Beschadigde poort Zieke boom omgewaaid
Wijnegem	Dakgoot beschadigd Bomen omgewaaid (onduidelijk ontworteld zonder schade)
Zelzate	Ontwortelde boom (geen schade aangericht)
Zoersel	Geen foto's
Zonhoven	Schade dak garage
Zulte	Schade afdak Rand dakgoot afgewaaid
Zwevegem	Schade golfplatendak hangar Schutting geforceerd
Zwijndrecht	Dak van sportzaal (platendak) eraf